

## Eléments filtrants adaptables WALKER et ISO 8573-2

### Conformité prouvée !

Contrairement aux apparences, un élément filtrant pour filtre de ligne est bien plus qu'un simple consommable. Sa fabrication doit être rigoureuse et le choix des médias filtrants de toute première qualité si l'on veut obtenir les performances revendiquées.

Un bon élément doit résister non seulement à tous les lubrifiants pour compresseurs, mais également à une pression différentielle suffisante pour ne pas disséminer ses différents constituants dans le réseau. Les résines d'assemblage doivent également être ultra-résistantes et inertes vis à vis des polluants de l'air comprimé. Les cotes et les joints, doivent procurer une étanchéité interne parfaite pour éviter tout passage d'air non traité en aval du filtre.



La norme ISO 8573-2 définit les critères d'efficacité des filtres notamment pour les


particules et pour la teneur résiduelle en huile.

Les éléments filtrants adaptables WALKER, que nous diffusons depuis plus de 10 ans sur le territoire national, garantissent **des performances supérieures ou égales** à celles des éléments filtrants d'origine et, bien évidemment, **une conformité à la norme ISO 8573-2.**

Alors le dire c'est bien, mais le prouver c'est encore mieux.

Les éléments filtrants de grade X1 et XA ont été testés par un laboratoire indépendant afin de certifier les performances annoncées en matière de déshuilage.

Grade	Spécifications Walker		Résultats des tests	
	mg/m <sup>3</sup>	ppm	mg/m <sup>3</sup>	ppm
X1	0.1	0.08	0.06	0.048
XA	0.01	0.008	0.005	0.004



Les procédures de tests ont été mises en place selon la méthode B1 de l'ISO 8573-2:1996. Les excellents résultats sont repris dans le tableau ci-contre.

## Nouveau purgeur révolutionnaire

# MAGY




un concept totalement nouveau pour ce purgeur destiné aux filtres pour air comprimé

**Fonctionnement magnétique**  
**Sans alimentation électrique**  
**Sans perte d'air comprimé**

**Soyez les premiers à offrir cette innovation !  
 renseignez vous vite auprès de votre responsable commercial**

é t a n c h é i t é = r o n g é v i t é

Les purgeurs par électrovanne temporisée sont pratiques, peu chers et très fiables. Mais ils possèdent, comme tout un chacun, leur talon d'Achille...  
Le souci N°1 sur ce type de purgeur provient d'une isolation électrique défectueuse liée à un mauvais ré-assemblage des différents éléments une fois l'ensemble raccordé au réseau.



En effet, un serrage correct de la vis d'assemblage est impératif pour assurer une étanchéité correcte entre les divers composants électriques par les joints rep. 3 et 5.

Un mauvais serrage et toute projection d'eau, ou condensation, provoquera inévitablement un court circuit, détruisant irrémédiablement les composants électriques du purgeur.

Les symptômes sont divers :  
Vanne hors service (bloquée ouverte ou fermée)  
Bobine, module temporisateur grillé, etc....

Pensez à toujours bien positionner les joints et à **serrer convenablement la vis d'assemblage** après le raccordement au secteur, **sans oublier le presse-étoupe** du connecteur. Cela évite bien des déboires commerciaux et financiers liés aux actions correctives à mener par la suite.

## Sécheurs série ACT



Les sécheurs par réfrigération modèle ACT 23 et ACT 18 vont subir une cure d'amaigrissement

La disposition des organes frigorifiques ayant été repensée, ces modèles prennent place désormais dans la carrosserie déjà commune aux modèles ACT 3 à 12.

Pas de compromis sur la qualité ni sur les performances, les constituants du système frigorifique étant conservés.

En bref : Un rapport performances/encombrement au top !!

## PRECISIONS..

L'article paru dans le précédent numéro sur les séparateurs huile/eau nous a valu plusieurs appels nous demandant - suite à certaines rumeurs - si les séparateurs PURO pouvaient être commercialisés sans risquer une action légale pour enfreinte de brevet. Nous précisons clairement ici que la procédure engagée précédemment par un fabricant de compresseurs a été annulée par le tribunal de La Haye (Pays-Bas) et que la vente des séparateurs PURO n'enfreint aucune disposition légale.

## Le coin détente...

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

### HORIZONTALEMENT

1. Procédé de séchage
2. Brûlante union - Interjection
3. Condition - Court message
4. Désert - Indicateur abrégé.
5. Sorti de sa boîte - Infection informatique.
6. Double
7. Il faut répondre à ceux des clients
8. Frigorigène - L'Europe
9. Après si - Liaison
10. Avalés par le compresseur

### VERTICALEMENT

1. Porté pâle. - Emballage d'alumine
2. Organisme de contrôle - Il a ses règles
3. Société anonyme - Pour l'an neuf
4. Agent secret - Parties de filtres
5. Petit cours - Grosse anglaise
6. Précède la porte - Entre trois et quatre
7. Règle - C'est nickel
8. S'oppose à l'entrée
9. Il a sa loi - Ecluses
10. Possessif - Isole.

Solution le mois prochain